Steinwald 公司 DC-HI-Net 接口设置

前提:从以下主页下载 DC 32 Modul

https://www.m-service.de/seiten/zh/zh_software/



设置内置测量系统的插值



如果显示的测量段的值错误,则必须重新设置接口的插值,步骤如下。

打开上述 DC 32 Modul。

No. of ch	nannels 2 Por	t: COM3 9600 Bauc	1				1
channel	actual value	triggered value	TRG STA	RES	hexadecimal value		
1	0.7149				A2 00 0C 00 00 71 49		-10
2	0.0000				A3 00 0C 00 00 00 00		*
						-	•

在"设置"中进入"RS 232 设置",选择正确的 COM 连接,此时将建立连接并传输数据。

10. 01 01		IL CONIS	9600 Baud			_
channel	actual value	trigger	CRS232-Setup		5 hexadecimal value	
1	0.7149		PC-COM	M3 -	A2 00 0C 00 00 71 49	-10
2	0.0000		baud rate 960	00 🔽	A3 00 0C 00 00 00 00	
			INDICATIO	N WINDOW on		
			0	ĸ		
				N WINDOW on		

在目录"设置"中激活子程序"DC-Hi-Net 端口设置"。

PC RS232 Setup PC Port neu initialisieren USB Info	F9 Ctrl+F9	ud							
COM Info			TRG	STA	RES	hexadecin	al value		
DC-HI-NET Chaining DC-HI-N <mark>ET Radio</mark> Setup	Alt+F3	t	ind	JIA	ne o	A2 00 04	00 00 97 30		-1
DC-HI-NET Interface Setup	Alt+F1					A3 00 0C	00 00 00 00		
DC-HI-NET RESET Setup	Alt+F8								
DC-HI-NET Firmware Update	Alt+F2								
DC-HI-NET Autoupdate	F2								
DC-HI-NET Special	>								
DC-HI-NET DIG I/O	Alt+F10								
DCDemo32 Setup									
DC-HI-NET Channel Scanning DC-HI-NET Service	>								+
DC-HI-NET PIN	Ctrl+F10	1	MMBCk	BE	SET	l as	No assont	USB	
DC-HI-NET Set SN		1		1 110		020	110.doogram	000	100

现在,包含设置数据和值的窗口已打开。只需分别设置每个渠道,使值与测量系统相一致。

S INC2				Rev 0	.03	R	el O		05.06.201	2		2
ETUP												
edit input	driver info	TRG-MOD	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud rate	data bit	stop bit	parity b
PC				127	127	127	127	127	9600			
1 1Vss	Interpol. 160 Ref. off		001	127	127	127	127	127	38400	8	2	EVEN
2 1Vss	Interpol. 160 Ref. off		001	127	127	127	127	127	3840	8	2	EVEN

下一步应进入"编辑/入口 1",将值 005 填写在参数 1 中。现在,您所安装的测量系统有了正确 的插值,然后接受/保存值。

FIRMWARE					_ TYPE -
S INC2		Rev 0.0	3 Rel 0	05.06.2012	2
SETUP					
edit input driver info	TRG-MOD p	iar. 1 par. 2 i	par. 3 par. 4 par. 5	par. 6 baud rate data bit stop l	oit parityb
or		127	127 127 127	127 0600	
lit					
input driver	TRG-MOD par. 1 p	par.2 par.3	par.4 par.5 par.6	baud rate data bit stop bit	narity bit
1		107 107	107 107 107		
1 1VSS Interpol. 160 Ret.	οπ μ	127 127	127 127 127		EVEN -
CAUTION:					
wrong parameter setting may t connected devices!	ause damages to DL-H	I-NET Interrace	es and to	PIN Save	Close

下一步需重新设置入口 2 其它每个激活状态的渠道的正确插值,然后接受/保存值。

DC-HI-NET Interface Setup			
FIBMWARE			TYPE
SINC2	Rev 0.03 Rel	0 05.06.2012	2
SETUP edit input driver info TRG-MOD par. Edit	1 par. 2 par. 3 par. 4 p. 127 127 127 127	ar. 5 par. 6 baud rate data bit s 127 127 0600	top bit parity bit
input driver TRG-MOD par. 1 par. 2 1Vss Interpol. 160 Ref. off 0000 120	2 par. 3 par. 4 par. 5 p 7 127 127 127	ar. 6 baud rate data bit stop bi 127 38400 ▼ 8 ▼ 2	t parity bit
CAUTION: Wrong parameter setting may cause damages to DC-HI-N connected devices!	IET interfaces and to	PIN Save	Close
CLS RESET Setup GK File			Close

现在,Metric 的测量系统在行进方向右侧显示为正值,在行进方向左侧显示为负值。如果需使用相反的方向,则须重新设置插值,并在参数 1 或参数 2 中输入值 037,然后接受/保存值。

S INCO				Roy 0	02		1.0	_	05.06.201	12	2
1 011402				Nev 0	.03	1.0			05.00.201	12	1 4
SETUP											
edit input	driver info	TRG-MOD	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud rate	data bit stop	bit parity t
pr				127	127	127	127	127	080	0	
lit											
input	driver	TRG-MOD par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud ral	e data	bit stop bit	parity bit
1 IVss	Interpol. 200 Re	f. off	127	127	127	127	127	38400	• 8	• 2 •	EVEN 🔻
CAUTION: ⊮rong param	neter setting may	cause damages to D	C-HI-NE	T interfa	ces and	to					
connected d	evices							-	PIN	Save	Close
											_

通过点击"接受"按钮可自动保存每个完成的设置自动,最后点击"关闭"用于结束程序。

S INC2			Rev 0.0	03	Re	0		05.06.201	2		2
SETUP edit input driver info pr 1 dit	TRG-MOD	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud rate	data bit	stop bit	parity b
input driver 2 1Vss Interpol. 200	TRG-MOD par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud rat	e data	bit stop	bit pa	rity bit VEN 💌
CAUTION											
CAUTION: #rong parameter setting m connected devices!	aay cause damages to DC	-HI-NET	l interfac	ces and	to		-	<u>an</u>	Save		Close

除了该操作指南,您还可以在我们的网站观看一个相关的应用教学视频(编号 A-19)。如有观 看需要请发送邮件至 <u>info@m-service.de</u> 或 <u>info@kitotec.biz</u> 领取观看该教学视频的访问权限。

KITOTEC	
主页 返回起始页	
<u>尺度标准</u> — 衡量软件 <u>帮助 — 尺度标准 PE</u> 用英语 帮助 — 尺度标准 MT 用英语	
帮助 — 尺度标准 尺度标准 升级	
驱动程序 系统要求 尺度标准 - 诊断	
<u>尺度标准迁移到 Windows 10</u> (PDF) <u>WINDOWS10 - UAC虚拟化</u> 注:微软的系统更新	
在 Windows 10 中查找隐藏文件 _(虚拟存储)_(PDF)	